

תהליך עבודה – כוסות (GMM):

הגדרת הכלי והפרמטרים במחסנית הכלים ולוודא שאין כוס עם פרמטרים דומים במחסנית.



בחתיכים מתוך CAD, לוודא שבזמן הזזת החתיכות על גבי המסך, שכבת הכוסות זזה ביחד עם השרטוט.



להיכנס ל"עדיפות לכוסות" ולוודא שנבחרה הכוס המתאימה לפי מחסנית הכלים ולאשר את העבודה.



לגעת עם המסור בצד המבריק של המשטח.



להבריג את הכוס שהוגדרה לעבודה.



לשנות כיוון סיבוב מנוע ולפתוח מים נקיים



בסיום הקידוח:

1. לפרק את הכלי.
2. לחזור במחסנית לכלי להב
3. לסגור מים נקיים
4. לשנות סיבוב מנוע
5. לאשר המשך עבודה